




www.dt-spareparts.com

DIESEL TECHNIC AG (Alemania) certifica con el presente que

AGEUS GRUPO IMPORTADOR
S.A. DE C.V.



AGEUS
GRUPO IMPORTADOR





Genuine Quality.
Durable Trust.



Recambios adecuados para VOLVO

21.06.2019

DT® Spare Parts

Recambios y accesorios para automoción



Sensor de presión de aceite
D 12 A, D 16 A

DT 2.10176 · replaces Volvo 3962893

• •



Bomba de aceite

D 12 C/D/F, D 12 D Gen. 6

DT 2.11038 · replaces Volvo 20709848

• •



Filtro de combustible

replaces Bosch: 1 457 434 000

DT 2.11500 · replaces Multibrand

• •



Depósito de expansión

DT 2.15093 · replaces Multibrand


• •



Manguito del radiador

DT 2.15168 · replaces Volvo 1195576

• •



Manguito del radiador

DT 2.15701 · replaces Volvo 1195081

• •



Termostato

DT 2.15073 · replaces Volvo

• •



Manguito del radiador

Bus

DT 2.15713 · replaces Volvo 21461824

• •



Alternador

replaces Bosch: 0 120 468 135

DT 2.21035 · replaces Volvo 21727737

• •



AGEUS Grupo Importador, SA de CV
Logistic Operation + Business Development

Visite la página de internet:

www.dt-spareparts.com



Genuine Quality.
Durable Trust.



Recambios adecuados para Volvo

21.06.2019

DT® Spare Parts

Recambios y accesorios para automoción



Manguito del intercooler

DT 2.15183 · replaces Volvo 1675098

• •



Manguito del intercooler

Bus

DT 2.15601 · replaces Volvo 1676202

• •



Abrazadera

DT 2.15201 · replaces Volvo 1542778

• •



Abrazadera

DT 2.15200 · replaces Volvo 1542776

• •



Bomba de mano, aluminio

replaces Bosch: 2 447 010 033

DT 2.05002 · replaces Multibrand

• •



Separador de aceite

replaces Haldex: 92939S

B 6 R, B 7 L /DD /R, B 10 B /BLE /L, B 9 L /R /S /
TL, B 12 /B /M /R

DT 2.44249 · replaces Multibrand

• •



Juego de reparación, separador de aceite

replaces Haldex: 71376

DT 1.31995 · replaces Multibrand

• •



Válvula de retención, secador de aire

FH 12 (G 2/3), FH 16 (G 2), FM 9 (G 1), FM 10 (G 1), FM 12 (G 1/2)

DT 2.44035 · replaces Volvo 85109863

• •



Válvula de retención, secador de aire

replaces Haldex: 78801S

4-Series, FL 6/7, FH 12/16, FM 9/10/12, Bus

DT 1.18580 · replaces Multibrand

• •



AGEUS Grupo Importador, SA de CV
Logistic Operation + Business Development

Visite la página de internet:

www.dt-spareparts.com



Genuine Quality.
Durable Trust.



Recambios adecuados para Volvo

21.06.2019

DT® Spare Parts

Recambios y accesorios para automoción



Juego de pastillas de disco de freno

WVA 29174

DT 2.94095 · replaces Multibrand

..



Juego de reparación, secador de aire

replaces Wabco: 432 425 922 2

DT 2.94389 · replaces Volvo 20884121

..



Juego de reparación, tirante en v

DT 2.96042 · replaces Multibrand

..



Juego de reparación, tirante

DT 2.96043 · replaces Multibrand

..



Bomba de mano, aluminio

replaces Bosch: 2 447 010 033

DT 2.05002 · replaces Multibrand

..



Manguito del intercooler

DT 2.15185 · replaces Volvo 1676744

..



Bomba de agua, completa con caja

DT 2.91510 · replaces Multibrand

..



Bomba de agua

B 12 B, B 12 M

DT 2.15680 · replaces Volvo 20879114

..



Depósito de expansión

DT 2.15098 · replaces Volvo 3979764

..



AGEUS Grupo Importador, SA de CV
Logistic Operation + Business Development

Visite la página de internet:

www.dt-spareparts.com



Genuine Quality.
Durable Trust.



Recambios adecuados para Volvo

21.06.2019

DT® Spare Parts

Recambios y accesorios para automoción



Casquillo, estabilizador

DT 2.61080 · replaces Volvo 70301194

• •



Casquillo, estabilizador

DT 2.61081 · replaces Volvo 9959304

• •



Tirante estabilizador

DT 2.61290 · replaces Volvo 9521922

• •



Válvula solenoide, regulación de nivel

replaces Knorr: 0 501 100 029
4-Series Bus (ADA, ASA)

DT 2.64064 · replaces Multibrand

• •



Casquillo, estabilizador

DT 2.62111 · replaces Volvo 1605047

• •



Casquillo, estabilizador

DT 2.62374 · replaces Volvo 20452330

• •



Casquillo, estabilizador

B 6 R, B 7 R, B 9 R

DT 2.62378 · replaces Volvo 70371206

• •



Casquillo, estabilizador

FL 6, FH/FM, B 7 R, B 9 R

DT 2.62379 · replaces Volvo 20493701

• •



Válvula niveladora

replaces Knorr: I85698

DT 2.64010 · replaces Multibrand

• •



AGEUS Grupo Importador, SA de CV
Logistic Operation + Business Development

Visite la página de internet:
www.dt-spareparts.com



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Recambios adecuados para Volvo

21.06.2019

DT® Spare Parts Tel y Whats 8113138998

Recambios y accesorios para automoción



Válvula de seguridad

replaces Knorr: KX1729/5

DT 2.44022 · replaces Volvo 1622432

..



Válvula de seguridad

replaces Wabco: 434 608 220 0

DT 2.44023 · replaces Multibrand

..



Válvula de seguridad

replaces Wabco: 434 608 226 0

DT 2.44024 · replaces Volvo 20382305

..



Válvula de retención, secador de aire

FH 12 (G 2/3), FH 16 (G 2), FM 9 (G 1), FM 10 (G 1), FM 12 (G 1/2)

DT 2.44035 · replaces Volvo 85109863

..



Válvula de protección de 4 circuitos

replaces Knorr: AE4603

FL 6, FM 7, FH 12/16, FM 10/12, NH 12, Bus

DT 2.44047 · replaces Volvo 3197585

..



Casquillo, estabilizador

DT 2.61076 · replaces Volvo 363864

..



Casquillo, estabilizador

DT 2.61072 · replaces Volvo 9519245

..



Casquillo, estabilizador

DT 2.61072 · replaces Volvo 9519245

..



Casquillo, estabilizador

DT 2.61073 · replaces Volvo 9516524

..



AGEUS Grupo Importador, SA de CV
Logistic Operation + Business Development

Visite la página de internet:
www.dt-spareparts.com



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para Volvo

DT® Spare Parts

Recambios y accesorios para automoción



Alternador

replaces Bosch: 0 124 655 008

DT 2.21041 · replaces Multibrand

• •



Alternador

replaces Bosch: 0 120 689 552

DT 2.21042 · replaces Multibrand

• •



Motor de arranque

replaces Bosch: 0 001 417 075

DT 2.22014 · replaces Multibrand

• •



Bocina

DT 2.25401 · replaces Multibrand

• •



Interruptor

DT 2.27150 · replaces Multibrand

• •



Bomba de aceite, caja de cambios

Premium /TR/PR, Magnum DXi 12

DT 2.32450 · replaces Multibrand

• •



Bomba de alimentación

replaces Bosch: 0 440 003 176

DT 2.33002 · replaces Multibrand

• •



Rodamiento de rodillos cónicos

replaces FAG: 31312

DT 2.35016 · replaces Multibrand

• •



Válvula de seguridad

DT 2.44021 · replaces Volvo 20941236

• •



AGEUS Grupo Importador, SA de CV
Logistic Operation + Business Development

Visite la página de internet:
www.dt-spareparts.com



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Abrazadera

4 Series, P/R Series, Bus

DT 1.11711 · replaces Scania 1439822



Silenciador

replaces Knorr: l78074

DT 1.18361 · replaces Multibrand



Bombilla

replaces Bosch: 1 987 302 441

DT 1.21573 · replaces Multibrand



Válvula niveladora

replaces Knorr: 0 500 005 002

3-Series Bus

DT 1.25605 · replaces Multibrand



Válvula niveladora

replaces Knorr: 0 500 005 001

3-Series Bus

DT 1.25608 · replaces Multibrand



Cartucho del secador de aire

replaces Knorr: lI40100F

DT 1.31809 · replaces Multibrand



Juego de reparación, tirante

DT 1.32508 · replaces Multibrand



Interruptor principal de batería

replaces Bosch: 0 341 002 003

FL 6/7, F 10/12/16, FL 10/12, N 10/12, FH/FM,
Bus

DT 2.26150 · replaces Multibrand



Fuelle de suspensión neumática, sin pistón

replaces Conti: 644 N

DT 2.61021 · replaces Multibrand



Genuine Quality.
Durable Trust.




Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Rótula, rosca derecha

DT 3.26020 · replaces MAN 81.95301.6144



Juego de correas en V
banded

DT 3.34217 · replaces Multibrand



Juego de correas en V
banded

DT 3.34280 · replaces Multibrand



Juego de correas en V
banded

DT 3.34287 · replaces Multibrand



Connector en W

DT 3.72320 · replaces Multibrand



Tubería

OM 904 LA, OM 906 LA/HLA, OM 924 LA, OM 926 LA

DT 4.11045 · replaces Multibrand



Retén


DT 4.20403 · replaces Mercedes 025 997 5047



Junta de culata

OM 906 LA/HLA

DT 4.20467 · replaces Mercedes 906 016 1420



Retén

DT 4.20471 · replaces Multibrand



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Junta, tapa de culata

DT 4.20500 · replaces Multibrand



Retén

DT 4.20658 · replaces Multibrand



Tornillo de biela

DT 4.40187 · replaces Multibrand



Tornillo de unión

DT 4.40265 · replaces Multibrand



Tornillo

OM 904 LA, OM 906 LA/HLA, OM 926 LA, OM
936 LA, M 906 LAG

DT 4.40350 · replaces Multibrand



Tornillo

DT 4.40367 · replaces Mercedes 904 990 0412



Tapón del radiador

DT 4.50581 · replaces Mercedes 906 501 0015



Interruptor intermitente de aviso

replaces Hella: 6HH 004 175-021

DT 4.60638 · replaces Mercedes 007 545 3824



Juego de termostato

replaces Vernet: TH1435.83J

DT 4.60669 · replaces Multibrand



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Regulador de presión

replaces Wabco: 975 303 473 0

DT 4.60858 · replaces Multibrand



Tapa, depósito de expansión

replaces Hella: 8MY 376 780-591

DT 4.61648 · replaces Mercedes 000 501 6715



Refrigerador de aceite

DT 4.61889 · replaces Mercedes 000 180 6765



Refrigerador de aceite

Atego, Bus (OM 904 LA, OM 924 LA)

DT 4.61899 · replaces Mercedes 000 180 2665



Bomba de agua

DT 4.61919 · replaces Multibrand



Tensor de correa

DT 4.61935 · replaces Mercedes 906 200 2070



Interruptor de luces

DT 4.61992 · replaces Mercedes 000 545 6704



Polea

SK-/MK-/NG-Series, Bus

DT 4.62133 · replaces Mercedes 403 202 1710



Tapa del filtro, filtro de combustible

replaces Hengst: H500K

DT 4.62780 · replaces Multibrand



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Sensor de velocidad

replaces VDO: 340 804 078 001

OM 457 LA/HLA, OM 460 LA, OM 501/502 LA,
OM 904 LA, OM 906 LA/HLA, OM 924/926 LA,
M 447 HLAG, M 906 LAG

DT 4.62929 · replaces Multibrand



Polea

OM 904 LA, OM 906 LA, OM 924 LA, OM 926 LA

DT 4.63036 · replaces Mercedes 906 202 0710



Pistón, fuelle de suspensión neumática

O 400-, O 500-Series

DT 4.63072 · replaces Mercedes 357 320 1534



Rodamiento de bolas

replaces FAG: 6205

OM 906 LA, OM 926 LA

DT 4.63170 · replaces Mercedes 906 981 0325



Pieza de unión, bomba de agua

OM 904 LA, OM 906 LA/HLA, OM 924/926 LA,
OM 936 LA, M 906 LAG

DT 4.63299 · replaces Multibrand



Volante motor

DT 4.63450 · replaces Multibrand



Volante motor

OM 904 LA, OM 906 LA, OM 924 LA, OM 926 LA

DT 4.63454 · replaces Mercedes 906 030 6805



Secador de aire

replaces Knorr: K010514

O 500-Series

DT 4.64353 · replaces Mercedes 000 430 7615



Válvula de protección de 4 circuitos, con sensor

replaces Knorr: K002435

Axor, Atego, O 500-Series

DT 4.64414 · replaces Mercedes 003 431 9706



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Válvula de rebose

OM 904/924 LA, OM 906/926 LA

DT 4.64415 · replaces Mercedes 906 092 0510




Avisador de desgaste

DT 4.65086 · replaces Multibrand



Avisador de desgaste

DT 4.65090 · replaces Multibrand



Culata, compresor, completa

replaces Wabco: 411 151 803 2

OM 904/924 LA, OM 906 LA/HLA, OM 926 LA

DT 4.65107 · replaces Mercedes 000 131 5319



Filtro de aire

replaces Hengst: E821L

DT 4.65156 · replaces Multibrand



Compresor

replaces Wabco: 411 154 004 0

OM 904/924 LA, OM 906/926 LA

DT 4.65214 · replaces Mercedes 906 130 2915



Bocina

DT 4.65448 · replaces Mercedes 007 542 3920



Compresor

replaces Wabco: 411 553 005 0

OM 906 LA/HLA, OM 926 LA, M 906 LAG

DT 4.65468 · replaces Mercedes 906 130 6715



Tensor de correa

OM 904/906 LA, OM 924/926 LA

DT 4.65490 · replaces Mercedes 906 200 2470



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Disco de freno

Sprinter 741.4., Crafter 2006-

DT 4.67599 · replaces Multibrand




Rodillo tensor

replaces INA: 532 0570 10

Sprinter M 651 D22 + R/G

DT 4.67772 · replaces Mercedes 651 200 0270



Rodillo tensor

replaces INA: 532 0671 10

DT 4.67773 · replaces Mercedes 651 200 0670



Fusible

DT 4.68122 · replaces Mercedes 000000

006614



Rodamiento de bolas

OM 366 A/LA, OM 904/906 LA, OM 924/926 LA

DT 4.68919 · replaces Mercedes 906 981 1625



Cojinete de goma

DT 4.80437 · replaces Mercedes 362 504 0012



Goma del pedal

DT 4.80096 · replaces Mercedes 107 291 0182



Goma del pedal

DT 4.80327 · replaces Multibrand



Casquillo, estabilizador

Actros, Antos, Axor, Atego, Bus

DT 4.80444 · replaces Mercedes 942 326 0050



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Correa poliranurada

DT 4.80546 · replaces Mercedes 906 993 4396



Correa poliranurada

DT 4.80720 · replaces Multibrand



Correa poliranurada

DT 4.80754 · replaces Multibrand



Juego de membrana

DT 4.80915 · replaces Multibrand



Juego de reparación

DT 4.90337 · replaces Mercedes 380 290 0293



Juego de reparación, pedal

DT 4.90420 · replaces Mercedes 380 290 0193



Juego de reparación, tirante en v

Actros, Axor, Atego


DT 4.90825 · replaces Mercedes 000 350 4405



Juego de reparación, horquilla de embrague

DT 4.90848 · replaces Mercedes 000 254 0017

S



Culata, compresor, completa

replaces Wabco: 411 553 921 2
OM 906 LA/HLA, OM 926 LA

DT 4.90863 · replaces Mercedes 001 130 3015



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Juego de reparación, secador de aire

replaces Knorr: II325810051

Actros 1, Axor, Atego 1/2, Econic 1, Bus


DT 4.90887 · replaces Mercedes 000 430 1815



Juego de pastillas de disco de freno

WVA 29200


DT 4.90939 · replaces Multibrand



Juego de juntas de culata

OM 904 LA, OM 924 LA

DT 4.90987 · replaces Mercedes 904 010 4521



Juego de reparación, compresor

replaces Wabco: 411 151 925 2

DT 4.91666 · replaces Mercedes 906 130 2915


S1



Juego de reparación, compresor

DT 4.91760 · replaces Mercedes 906 130 3315


S1



Juego de reparación, compresor

replaces Wabco: 412 636 921 2

DT 4.91761 · replaces Mercedes 001 130 3515



Juego de reparación, compresor

DT 4.91762 · replaces Mercedes 906 130 3315

S2



Juego de pastillas de disco de freno

WVA 29217

Sprinter 741.4., Crafter 2006-2011

DT 4.91901 · replaces Multibrand



Tapa del depósito, urea, con cerradura

DT 9.69010 · replaces Multibrand



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

01.08.2019



Tornillo hueco

DT 9.75007 · replaces Multibrand



Bombilla

replaces Hella: 8GH 002 089-133

DT 9.78109 · replaces Multibrand



Tubo poliamida, negro

DT 9.86012 · replaces Multibrand



Correa poliranurada

DT 11.12082 · replaces Multibrand



Casquillo, estabilizador

DT 4.80973 · replaces Mercedes 974 327 0281



Alternador

replaces Bosch: 0 124 555 002


SA5B0006 · replaces Mercedes 013 154 4002



Juego de reparación, estabilizador

M/F 90, L/M/F 2000, CLA, TGM, TGA/TGS/TGX, SD, Bus

DT 3.96752 · replaces MAN 81.43722.0063 S4



Juego de reparación, estabilizador

M/F 90, M/F 2000, TGL/TGM, TGA/TGS/TGX, SD, NL/NM, Skyliner

DT 3.96756 · replaces MAN 81.43722.0040 S1



Casquillo, estabilizador

DT 4.80973 · replaces Mercedes 974 327 0281



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

02.08.2019



Casquillo, estabilizador

Actros, Axor, Atego, Bus

DT 4.80443 · replaces Mercedes 941 326 0050



Junta tórica

DT 4.20443 · replaces Mercedes 541 997 0345



Bomba de agua

Sprinter

DT 4.66817 · replaces Mercedes 651 200 2301



Relé

replaces Bosch: 0 332 201 107

DT 4.66517 · replaces Multibrand



Válvula de retención

OM 457 LA/HLA, OM 904 LA, OM 906 LA, OM 924 LA, OM 926 LA

DT 4.66568 · replaces Mercedes 906 091 0224



Amortiguador

replaces Monroe: V4511

DT 4.66579 · replaces Multibrand



Amortiguador

replaces Monroe: V1178

DT 4.66581 · replaces Multibrand



Refrigerador de aceite

replaces Hella: 8MO 376 726-321
Sprinter

DT 4.66645 · replaces Mercedes 646 188 0301



Bomba de agua

Sprinter OM 646 + DE LA

DT 4.66745 · replaces Multibrand



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

02.08.2019



Tensor de correa

replaces INA: 534 0337 10

Sprinter M 651 D22 + R/G

DT 4.66856 · replaces Mercedes 651 200 1870



Genuine Quality.
Durable Trust.



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

Recambios adecuados para

16.11.2021



Fuelle de suspensión neumática, sin pistón
replaces Conti: 769 N

DT 6.13001 · replaces Multibrand



Ageus Grupo Importador



**DIESEL
TECHNIC**

AGEUS GRUPO IMPORTADOR S.A. DE C.

Escribe algo...



Ageus Grupo Importador Sa de Cv

Ave B. Reyes 1817 col. Industrial
CP 64440 Monterrey Nuevo León

Tel y Whats 8113138998

